



TISZAVASVÁRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI OSZTÁLY
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI ALOSZTÁLY

11377

TISZAVASVÁRI POLGÁR
Évesítés: 2015. augusztus 18.
Időszám: 11378-4
Adatlap

Száma: 15050/546-16/2015. ált

Tárgy: Forgalmiszervezési javaslat

Tiszavasvári Város Jegyzője!

Tiszavasvári

Városháza tér 4 sz.

Badics Ildikó jegyző részére!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tájékoztatom, hogy a Tiszavasvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztály a baleset megelőzési feladataink részeként ismét felmértük Tiszavasvári város forgalmiszervezését.

Már korábbi javaslataink között is szerepelt, de ismételten kérnénk az alábbi javaslat mérlegelését.

Az oktatási tanév kezdetétől mindennapos a reggeli órákban iskola óvoda kezdési időpontban a Gépállomás út irányából a 36-os főút irányába, illetve a délutáni órákban a Gépállomás út irányába nagyszámú gyalogos tömeg kel át a 36-os főúton.

A közelben gyalogos átkelőhely csak a Városi Sportcsarnok előtt van, ezért a 36-os számú főúton közlekedő járművezetőket semmi sem figyelmezteti erre a komoly baleseti forrásra.

A gyalogos tömeg úti célja az oktatási intézmények, melyek többnyire a Városi Sportcsarnokhoz közel fekszenek. Ezekhez az intézményekhez a gyalogosok Nyíregyháza irányából Polgár irányába a 36-os számú főút menetirány szerinti jobb oldalán húzódó gyalogos-kerékpárúton jutnak el.

Véleményünk szerint, a Hősök, Petőfi, Gépállomás utak csomópontjában nem biztos, hogy célszerű gyalogos átkelőhelyet kiépíteni. Azonban ha a menetirány szerinti bal oldalon is lenne kiépítve korláttal ellátott gyalogos járda, abban az esetben a gyalogosoknak nem lesz céljuk a 36-os főút ezen veszélyes szakaszán átkelni, hanem a Városi Sportcsarnok előtt kijelölt gyalogos-átkelőhelyen fognak tudni biztonságosan átkelni.

Cím: 4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 9. Postacím: 4440 Tiszavasvári Pf.:36

Telefon: (06/42/372-311/6210) Fax: (06/42/372-536/6290)

E-mail: tiszavasvari_rk@szabolcs.police.hu

A másik nagyon veszélyes jelenség városunkban, hogy a kihelyezett „Behajtani tilos” jelzőtáblák ellenére a kerékpárosok, behajtanak és az egyirányú utcákban a forgalommal szemben közlekednek, holott ez a jelzőtábla a kerékpárral közlekedőkre is egyaránt vonatkozik. Az egyirányú utcába behajtó járművezető joggal, szembe jövő forgalomra nem számít, így az útszakaszon szabálytalanul közlekedő kerékpárosok balesetveszélyes helyzetet idéznek elő.

A Kresz abban az esetben engedi meg a kerékpárosoknak a behajtást, ha az mindkét irányból megfelelő kiegészítő táblákkal jelezve van. Városunkban ilyen kiegészítő táblák nem kerültek kihelyezésre, így nincs is olyan „Behajtani tilos” jelzőtáblával ellátott útszakasz, ahova a kerékpáros szabályosan behajthat. A lakosság igényeit is figyelembe véve szükségesnek tartjuk, hogy a kiegészítő táblák kihelyezésével a kerékpárosok közlekedhessenek az útszakaszon, és az egyirányú forgalmat jelző tábla mellé a kerékpáros forgalomra figyelmeztető jelzőtáblák is kihelyezésre kerüljenek, mely a gépjármű vezetőt figyelmezteti a szembejövő kerékpárosokra.

Baleset veszélyes kereszteződés a Tiszavasvári Petőfi utca, 36- os számú főút, illetve a Hősök utca kereszteződése. A Petőfi utca Tiszalök irányából érkező becsatlakozik a 36-os számú főútra. A Petőfi utcán kihelyezésre került egy "Állj, elsőbbségadás kötelező" jelzőtábla. Ez a becsatlakozás a főút kanyarodása miatt gyakorlatilag egyenes irányú, így gyakran tapasztalható, hogy ezen táblát figyelmen kívül hagyják, nem állnak meg, nem győződnek meg a főút forgalmáról és úgy hajtanak rá a főútra.

Ezen kereszteződés közlekedésbiztonsági szempontból jelentősen javítható lenne oly módon, hogy az "Állj, elsőbbségadás kötelező" tábla vonalában felfestésre kerülne a Petőfi útra a tábla vonalában a megállás helyét jelző útburkolati jel, mely elősegítené a megállási szándék kialakulását.

Gyalogosok és kerékpárosok közlekedését veszélyezteti, véleményünk szerint a Kossuth úton lévő "Kisállat kereskedés" és "Húsbár" között a közforgalom előtt el nem zárt magánterületről történő ki és behajtás. Ezen terület a "Húsbár" tulajdonában van. Ezen területen az tapasztalható, hogy a parkolóból elinduló gépjárművek a 36-os számú főútra kívánnak becsatlakozni, viszont a két épületsor között elindulva közvetlenül a kerékpárútra hajtanak rá, viszont ezen kerékpárút az épületek miatt nem belátható, így a gépjárművek nem tudnak elsőbbséget biztosítani a kerékpárúton közlekedők számára.

Ennek kapcsán felvettük a kapcsolatot a "Húsbár" tulajdonosával, aki elmondta, hogy ezen parkoló hátsó kapuját is kinyitották annak érdekében, hogy a gépjárművezetők az elindulást ne a főút és a kerékpárút irányába kezdjék meg, hanem a Hétvezér u. irányába. Ennek kapcsán tapasztalható, hogy a gépjárművezetők nem használják ezen kijáratot, hanem a kerékpárút irányába indulnak el.

Fentiek alapján kiépítésre kerülhetne a kerékpárút mellé egy tükör, mely a kerékpár utat tükrözné az elinduló gépjármű részére, vagy a tulajdonos elmondta, hogy abba is beleegyezik és hozzájárul hogy ezen parkoló a 36-os számú főútról bekanyarodva egyirányúsítva legyen a Hétvezér u. irányába. Így a gépjárművezetők be tudnának hajtani a parkolóba, viszont kihajtani csak a Hétvezér utcába tudnának, így nem kellene kihajtaszkor

Cím: 4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 9. Postacím: 4440 Tiszavasvári Pf.:36

Telefon: (06/42/372-311/6210) Fax: (06/42/372-536/6290)

E-mail: tiszavasvari_rk@szabolcs.police.hu

előbbséget adni a kerékpárosok részére, így kisebb lenne a baleset bekövetkezésének esélye. Megjegyezni kívánom, 2015. évben, ezen parkoló és kerékpárút kereszteződésében már történt személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset.

A baleset megelőzés érdekében kérjük javaslataink szíves tudomásul vételét és a szükséges intézkedések megtételét.

Tiszavasvári, 2015. augusztus 12.

Tisztelettel:

**Terebesné Fekete Anita c.r.őrgy.**
Alosztályvezető

Cím: 4440 Tiszavasvári, Kabay János utca 9. Postacím: 4440 Tiszavasvári Pf.:36
Telefon: (06/42/372-311/6210) Fax: (06/42/372-536/6290)
E-mail: tiszavasvari_rk@szabolcs.police.hu